



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

24.05.2024 № ИВ-4-9-318
На № 49 от 27.04.2024

Заведующему

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Детский сад

№ 375 г. Челябинска»

О.Ю. Корневой

ул. Гражданская, д. 10Б

г. Челябинск, 454078

О направлении решения

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В порядке требований статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем Вам решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 451/1/1 от 01.06.2021.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

А.В. Огороков

Сертификат: 585BF49183364A19457E81898271AF0F
Владелец: Огороков Андрей Валерьевич
Действителен с 26.12.2023 по 20.03.2025

Ширманова Ирина Александровна
8-905-002-3163

Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ранее выданного предписания

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору, Нафикова Ирина Александровна, рассмотрев отчет по исполнению пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 451/1/1 от 01.06.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу — Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 375 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «ДС № 375 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 79, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный закон № 248-ФЗ),

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 451 от 24.03.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.08.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована неисправными источниками бесперебойного электропитания не функционирующего в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения (по факту при отключении основного источника питания и перевода на резервный источник питания система оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей не сработала — подача световых сигналов отсутствует) — представлена копия письма от ООО ИТЦ «СпецМонтаж», согласно которому на объекте защиты исправлена работа световых табло «Выход».

2. Текст речевого оповещения понятен не только работникам учреждения, но и детям, содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста — представлена копия письма от ООО ИТЦ «СпецМонтаж», согласно которому на объекте защиты на прибор «Рокот-2» была сделана запись антипанического сообщения.

3. В медицинском блоке для отделки стен использован материал (панели профильно-погожаные из поливинилхлорида) со свойствами пожарной опасности КМ3. При требуемом классе пожарной опасности для зданий Ф 1.1 КМ2 — письмо № 62 от 23.05.2024 о проделанной работе, копия сертификата № RU C-RU.ПБ74.В.00214/20, согласно которому покрытие соответствует КМ2).

4. Ширина двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа в лестничную в лестничную клетку составляет 0,7 м (из помещения 20 по тех.

паспорту в помещение 13 по тех. паспорту 1-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

5. Ширина двери эвакуационного выхода из коридора около физкультурного зала первого этажа в лестничную клетку составляет 0,7 м (из помещения 5 в помещение 13 по тех. паспорту 1-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

6. Ширина двери эвакуационного выхода из коридора около физкультурного зала первого этажа в лестничную клетку составляет 0,7 м (из помещения 20 в помещение 36 по тех. паспорту 1-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

7. Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки Веснушки в лестничную клетку составляет 0,72 м (из помещения 2 в помещение 1 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

8. Ширина двери эвакуационного выхода из групповой ячейки Веснушки в лестничную клетку составляет 0,72 м (из помещения 8 в помещение 1 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

9. Ширина двери эвакуационного выхода из средней Веснушки на лестницу 3-го типа составляет 0,68 м при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

10. Ширина двери эвакуационного выхода из подготовительной группы в коридор составляет 0,7 м (из помещения 9 в помещение 8 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

11. Ширина двери эвакуационного выхода из музыкального зала в лестничную клетку составляет 0,73 м (из помещения 24 в помещение 1 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

12. Ширина двери эвакуационного выхода из музыкального зала в лестничную клетку составляет 0,72 м (из помещения 22 в помещение 22 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

13. Ширина двери эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку составляет 0,71 м (из помещения 22 в помещение 21 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

14. Ширина двери эвакуационного выхода из музыкального зала в лестничную клетку составляет 0,71 м (из помещения 15 в помещение 21 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

15. Ширина двери эвакуационного выхода из старшей группы Звездочки в лестничную клетку составляет 0,71 м (из помещения 19 в помещение 21 по тех. паспорту 2-го этажа) при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

16. Ширина двери эвакуационного выхода из старшей группы Звездочки на лестницу 3-го типа составляет 0,68 м при требуемой ширине двери эвакуационного выхода 0,8 м — представлено письмо о проделанной работе (произведена замена двери), фотоматериалы.

17. Руководителем организации не проведены эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы 1 раз в 5 лет, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (не представлены протоколы испытаний) — представлена копия протокола № ЦБ-1844/6, № ЦБ-1844/7 от 03.08.2021 профилактических испытаний, по результатам которых, наружные лестницы пригодны к эксплуатации.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона № 248-ФЗ, пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 451/1 от 01.06.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «ДС № 375 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно-наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору



И.А. Нафикова